

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNGKK23059	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16147-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 1000	CNBK206165	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16103-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	DESKJET 640C	MX0CD1308V	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17261-	\$ 2,242.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNGKK23202	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16587-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141544	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29137-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143373	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29173-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180905-3142859	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29183-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180905-3142970	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29085-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510841	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25271-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510641	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2015/27080-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E080348203	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2005/16307-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FORZA	SL-1011	521011300446	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1998/717-	\$ 2,689.95	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	TRIPP LITE	OMNI SMART 675	F01819702	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1998/701-	\$ 2,689.95	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141661	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29169-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65895607201	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19391-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
LAPTOP	COMPAQ	ARMADA E500	1J0BDX48W818	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2001/12940-	\$ 68,850.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
LAPTOP	HP	PAVILION DV64	CNF7343YH2	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2007/19678-	\$ 13,949.10	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
LAPTOP	TOSHIBA	A15-SPI77	83021667P	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1991/28-	\$ 9,935.56	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
LAPTOP	HP	OMNIBOOK K XE3	US10809372	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17341-	\$ 3,795.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510117	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25177-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510686	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25174-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510518	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25201-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510520	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25167-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510509	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25261-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510790	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25266-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510214	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25204-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510216	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25203-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510751	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25232-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810409	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25136-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510600	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25268-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510141	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25192-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141647	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29187-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143451	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29166-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142560	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29244-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143449	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29195-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143416	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29065-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142600	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29136-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141684	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29055-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090709739	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20534-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090708887	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20544-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090709738	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20535-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090708953	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20531-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090709706	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20543-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090709164	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20532-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090708954	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20530-	\$ 1,822.78	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65894853877	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19470-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65895418870	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19363-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65895230539	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19506-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65894066311	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19559-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65893039051	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19346-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
UPS	FENTON	P1000	65894973724	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19406-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	PLUS 900	515301224	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2005/16316-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	BLAZER	S/M	412905232	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2015/27081-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894306005	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19537-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65895316144	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19372-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65892611026	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19534-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65895727048	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19541-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65892867841	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19539-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894682667	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19558-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810318	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25142-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810172	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25086-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810320	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25140-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	MG	521511300530	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25272-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141603	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29129-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142528	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29160-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E080348134	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14046-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090709883	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14082-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	SOLA BASIC	MICRO-SR 300	E06F26304	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2006/18543-	\$ 977.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	PLUS 900	515200484	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2005/16349-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND G1199	511531	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/1999/2144-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND G1199	511519	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/1999/2147-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	D754JM1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19092-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	P190ST	CN-ORNMH6-74445-03V-HEBL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19092-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ45-71616-031-01VO	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19092-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
MOUSE	DELL	MOC5UO	JOB00R4W	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19092-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	J754JM1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19094-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-OU072N-64180-05B-1KDC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19094-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ45-71616-031-0932	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19094-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19094-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	6MJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25044-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E178FP	CN-0R29K-74261-920-159L	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25044-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-043-061V	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25044-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25044-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 760	3YLF4V1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19935-1	\$ 3,850.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	I707FP	CN-0MNMGTG-64180-57C-069U	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19935-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ462-71581-45N-0230A01	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19935-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	CN-0356WK-73826-44R-0G0F	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19935-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	DHDFZQ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19908-1	\$ 3,850.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-450-01A1-A01	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19908-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 760	1YNQSJ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24906-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-92K-00NN	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24906-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	3854JM1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19884-1	\$ 3,850.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	6754JM1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19093-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	P190ST	CN-0RNMH6-74445-03V-HJSL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19093-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ45-71616-031-02QU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19093-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19093-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	STUDIO XPS 435	9GKY9K1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	531/C/2009/24351-	\$ 30,231.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 1160	CNL1D49889	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19251-	\$ 3,583.45	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	SMART CENTRA 600	412903834	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14075-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65895898258	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19415-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E090708903	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14058-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141679	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29132-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510932	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2015/27084-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	COMPLET	PC 600	9505126	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	566/AC/2006/17427-	\$ 1,000.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	SMART CENTRA 600	412904611	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19540-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	SMART CENTRA 600	412903721	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14071-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	PLUS 900	514501416	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16787-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893107535	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19566-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	SMART CENTRA 600	412904459	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14088-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
SWITCH	EXTREME	16101	0545G-00176	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	565/L/2005/16024-	\$ 435,213.33	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	PLUS 900	514501420	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16791-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FORZA	SL-1011	6110A00494	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17383-	\$ 4,060.65	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FORZA	SL-1011	52110300697	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19371-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FORZA	SL-1011	6110A00433	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16785-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	65894579941	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19529-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810410	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25134-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810215	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25093-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141525	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29245-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180905-3142894	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29079-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142628	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29069-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	151207-3140228	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29097-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	SERIE MG	521407300071	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2000/12623-	\$ 2,945.15	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E080348467	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2005/16339-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWERCOM	KIN-1000AP	40209791723	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2002/14072-	\$ 687.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	OFFICEJET 6000	CN06B1F046	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19268-	\$ 936.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	OFFICEJET 4500	CNB9G20C8	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19266-	\$ 936.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET M1212 NFMFP	CNC9B7XVS9	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20590-	\$ 4,527.95	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	7C9NIP1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25063-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-05B-1LDC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25063-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	MICROSOFT	1406	0200705475254	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25063-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MS11-L	CN-09RRC7-44751-07J-00AL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25063-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	8VKKTR1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19054-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E196FPF	CN-0GC811-72872-641-3N9M	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2001/12962-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-043-0684	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19054-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	8854JM1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/16816-1	\$ 12,000.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	P190ST	CN-0RNMH6-74445-03V-H4LL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/16816-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ45-71616-031-03K0	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/16816-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MS116-P	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/16816-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	5D9NIP1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25068-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-05B-1L1C	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25068-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-082-090K	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25068-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	COMPAQ	M-UAE96	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25068-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	5CT7Z4J	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19042-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E177FP	CN-0WH318-72872-6AA-48PT	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19061-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-92K-0W6H	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24879-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MS116-P	CN-02TH48-73826-69C-012B	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19061-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	G854JMI	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19095-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	LG	20M35A-B	401NDEZ2A452	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19095-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-02B0	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19095-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	HP	G3T	7CH418007L0	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19095-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	9754JMI	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19088-1	\$ 22,411.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-45N-026V-A01	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17323-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 760	FSFQSJ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24927-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E178FPB	CN-0R229K-74261-920-170L	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24915-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 760	5DFQSJ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24943-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	ULTRASHA RP 1504FP	MY-05R108-47603-2CR-D3EH	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2008/19942-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-92K-0UHV	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24943-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	GSFQSJ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24941-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E178FP	CN-0R229K-74261-920-22ML	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24941-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-92K-0UHR	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24941-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	S/M	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24941-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	2MJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24983-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-048-ONEC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24983-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8141	CN-0DJ415-71616-04A-01Z6	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24983-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24983-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	COMPAQ	S/M	6048FXHZA426	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2001/12958-1	\$ 27,317.10	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	COMPAQ	KB-9963	B21B50FBUJ509N	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2001/12958-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	GINIUS	NETSCROO LL 120	27307801489	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2001/12958-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	8W3FTR1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16669-1	\$ 22,185.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SB	CN-0JCT73-74261-14P-56ML	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17330-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65894819635	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19517-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65895692806	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19449-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65892713752	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19375-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810175	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25155-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510114	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16779-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	SOLA BASIC	MICRO-SR 800	E-00-K-41737	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	566/AC/2006/17379-	\$ 300.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180615-3140237	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29226-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200 VA	E090708882	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20539-	\$ 1,822.83	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 1160	CNLD49893	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19253-	\$ 3,583.45	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	OFFICEJET 4000	CN07O173BB	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19264-	\$ 936.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	ERICSSON	99W40	T01004KEGA	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/1853-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND G1199	537433	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/2199-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
TELEVISION	LG	42PT350-UD	105RMJFAQ612	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2014/25790-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEVISION	LG	42PT350-UD	105RMQKAQ524	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2014/25791-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEVISION	LG	42PT350-UD	105RMVVAQ609	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2014/25792-	\$ 1.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65894203279	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19378-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65893826617	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19565-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65893586923	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19556-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	PI000	65895831658	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19542-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141526	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29233-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	160507-3140087	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29140-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180615-3140239	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29164-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141579	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29197-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141670	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29098-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810246	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25081-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWERCOM	KIN-1000AP	40209791721	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19518-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2100	USBB004220	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1998/731-	\$ 11,040.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNGKK23144	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16112-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P4015X	JPDF211180	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16146-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P2014	CNB3111430	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/2008/20051-	\$ 1,523.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P4015X	CNDY339419	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/18987-	\$ 5,405.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170S	CN-0U072N-64180-048-0MZC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25006-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SB	CN-0JCT73-74261-14P-084L	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25040-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	APPLE	A1316	2A10638W6JL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/C/2011/24261-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8164	CN-0DJ415-71616-04A-051M	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25006-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	J0G00CKA	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25006-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	16KFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24975-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-03Q-05CU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24975-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	GKJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24968-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	1708FPF	CN-0PM372-72872-819-25KS	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24968-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ45-71616-031-02R0	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24968-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24968-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	DLJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24982-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-03Q-0DSU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24982-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-00TA	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24982-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MS111-P	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24982-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	J5KFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24961-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	1708FPt	CN-0C182J-74445-94P-BL45	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24961-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-00H6	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24961-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 790	DHF9ZQ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16720-1	\$ 22,185.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SB	CN-0JCT73-74261-14P-56GL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16760-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	KB212-B	CN-0KHCC7-71616-241-0B7M A00	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16720-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MS116t	CN-0DV0RH-71616-73N-03MO	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/28788-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 790	DH4FZQ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/19169-1	\$ 19,306.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	KB212-B	CN-0DJ462-71581-45N-02T-A01	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/19169-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
MOUSE	DELL	MMSIII-P	CN-0356WK-73826-44R-0GGK	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/19169-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	36KFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25034-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E178FPB	CN-0R229K-74261-920-162L	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25034-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-02AS	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25034-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	J0G00DGK	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25034-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	5LJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25013-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E1705	CN-0U072N-64180-03Q-0MKU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25013-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	KB-113P	CN-0DGPPG-71581-42R-00PM-A00	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25013-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5UO	J0G007FC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25013-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	SAMSUM G	SYNC MASTER 753S	AN17HCCW226089Z	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2014/25957-	\$ 1,500.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IPAD	APPLE	A1822	DMQTTRJ7HLF9	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/S/2017/27124-	\$ 9,424.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IPAD	APPLE	A1822	DMQTTQ9XHLF9	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/S/2017/27125-	\$ 9,424.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	GIGASET	DA100	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28196-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	GIGASET	DA100	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28197-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	GIGASET	DA100	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28198-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28112-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28117-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28118-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28120-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28123-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28124-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28125-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28137-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28138-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28139-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28141-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28142-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28143-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28145-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28146-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28147-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28148-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28149-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28152-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28153-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28154-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28155-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28156-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28157-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28158-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28159-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5005	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28160-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27906-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27956-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27957-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27958-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27959-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27960-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27961-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27962-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27965-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	EUROSET 5020	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/27966-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28227-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28228-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28229-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28230-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28231-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28232-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28233-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28234-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28235-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28236-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28237-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28238-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28239-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28240-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28241-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28242-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28243-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28244-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28245-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28246-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28247-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28248-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28249-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28250-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28251-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28252-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28253-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28254-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28255-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28256-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28257-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28258-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28259-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28260-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28261-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28262-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28263-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28264-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28265-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28266-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28267-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28268-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28269-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28270-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28271-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28272-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28273-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28274-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28275-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28276-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28277-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28278-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28279-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28280-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	SIEMENS	OPEN STAGE 80	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	510/D/2019/28281-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	HYHFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25005-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170S	CN-0U072N-64180-048-0NGC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25005-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-92K-0STI	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24956-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SB	CN-0JCT73-74261-275-2D0U	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24985-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	1MJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24997-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170SC	CN-0U072N-64180-048-0L6C	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24997-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8155	CN-0DJ415-71616-04A-05IH	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24997-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MOC5U0	J0G008BR	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24997-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	5MJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24969-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
MONITOR	DELL	E170S	CN-0U072N-64180-048-0MUC	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24969-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK8515	CN-0DJ415-71616-92K-0W6C	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24969-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	BYHFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24992-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
MONITOR	DELL	E1705C	CN-0U072N-64180-03Q-0MMU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24992-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-00H4	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24992-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	3XHFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25042-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
MONITOR	DELL	E1705	CN-0U072N-64180-03Q-0CVU	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25042-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8200	CN-0DJ415-71616-04A-00HB	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25042-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
MOUSE	DELL	MST11-P	CN-011D3V-71591-221-0GBH	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25042-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 780	HKJFFN1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24957-1	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
MONITOR	DELL	E1705C	CN-0U072N-64180-03Q-0D2U	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/24957-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNGKK22992	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16127-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	CNB9C10344	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16588-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	CNB9C10372	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20526-	\$ 7,954.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	EPSON	L655	W8AY004355	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29259-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	HP	OFFICEJET 4000	CN0701739Y	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/16797-	\$ 14,605.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142481	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29184-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	181225-3140208	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29064-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180905-3142967	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29172-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510142	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25193-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893963585	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19427-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894169037	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19440-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
UPS	FORZA	FX-900	511400575	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17384-	\$ 4,060.65	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD Y OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P1006	VND3426831	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2008/20091-	\$ 1,523.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143413	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29051-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142452	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29156-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510143	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25191-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND GT199	511589	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/1897-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	1707FP	CN-0CJ167-72872-69F-18CL	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16710-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MOUSE	DELL	MST16T	CN-0DVORH-71616-73N-0XR7	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/28954-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX 790	DHG9ZQ1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16749-1	\$ 22,185.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-04A-051J	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25000-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893261624	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19520-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65895196297	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19434-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894100553	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19386-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894562820	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19426-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65895162055	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19511-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894220400	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19478-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893655407	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19509-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893347229	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19365-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	DATASHIEL	KSI1000 PRO	80720763	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2000/12638-	\$ 2,945.15	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMATICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510752	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25233-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FORZA	NT-1001	321408300766	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/1998/691-	\$ 1,822.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA PLUS	PLUS 900	514501410	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16782-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620	D060491	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16599-1	\$ 22,185.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	DELL	E176FP	CN-OKC031-12963-590-0HMQ	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16599-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	DELL	SK-8115	CN-0DJ415-71616-082-0AX4	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25073-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
CPU	DELL	OPTIPLEX GX620	79J0491	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16629-1	\$ 22,185.80	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
MONITOR	ACER	V193W	ETLHV0D16005111C468508	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17311-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TECLADO	MICROSOFT	1406	0200702322969	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16629-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	TH6591296M	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/19657-	\$ 582.09	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P1102W	VNB4D92934	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2002/14023-	\$ 4,918.55	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET P2014	CNBJ203990	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2000/12606-	\$ 4,535.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
ESCANER	HP	3400C	CN0951F029	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/001/2016/INF/2016/26558-	\$ 3,886.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
PROYECTOR	BENQ	MW820ST	PDZ8D01442000	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	521/AD/2013/25565-1	\$ 20,076.12	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND G1199	515257	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/2167-	\$ 1,199.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND G1199	511516	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/1999-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	ERICSSON	T0199W40	T01004KEJA	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/2061-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65894340247	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19463-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893141777	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19444-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65892234364	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19519-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	FENTON	P1000	65893621165	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2006/19345-	\$ 1,012.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142568	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29171-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141613	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29111-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141570	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29192-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
 ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141548	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29154-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	190110-3143415	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29103-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142581	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29157-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142475	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29104-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170325-3141659	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29087-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142506	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29109-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	180905-3142969	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29222-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810259	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25099-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510818	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25252-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-063810248	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25131-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	DATA SHIEL	KS-1000 PRO	80720574	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2000/12630-	\$ 2,945.15	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	SOLA BASIC	NBKS-1000	E16F01623	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/AC/2006/17381-	\$ 4,060.65	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CENTRA	PLUS 900	514501412	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16784-	\$ 1,034.14	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	MICROSTAR	1200VA	E080348190	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/1993/273-	\$ 2,469.03	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	TELEDEX	DIAMOND GT199	16325	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	511/O/1999/1925-	\$ 405.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2410	CNGKK23141	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/L/2005/16104-	\$ 5,750.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142574	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29120-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142527	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29247-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	CDP	R-UPR 1008	170102-3142572	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2021/29210-	\$ 0.01	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWERCOM	KIN-1000AP	40209791727	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	566/O/2002/14090-	\$ 610.32	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
UPS	POWER-ALL	PAMG-1000	G-093510978	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2012/25218-	\$ 1.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2840	CNHC68YOGN	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2006/18734-	\$ 11,385.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	HP	LASERJET 2605 DN	CNGC7651B9	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/D/2010/20519-	\$ 7,954.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
IMPRESORA	EPSON	STYLUS CX3900	JCRY017854	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2007/19577-	\$ 1,219.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
LAPTOP	DELL	M1710	CNW16D1	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/O/2007/19668-	\$ 65,578.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO INFORMÁTICO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
ESCANER	HP	C7710A	CN21XS0108	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1999/7704-	\$ 11,730.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
TELEFONO	ERICSSO N	DBC 213	T01004KEER	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	515/0/1999/2235-	\$ 2,299.30	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA OBSOLETO
				433				\$ 1,418,996.41					

ELABORÓ

L.A. EDGAR URIBE MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

VO. BO.

C.P. JOSÉ MARÍA PÉREZ BERNAL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUTORIZÓ

LIC. HUMBERTO MOHENO DIEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CPU	APPLE	A1311	C02HM05RDHJF	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	531/C/2012/24650-1	\$ 17,999.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO INICIALIZA SOFTWARE, NI RECONOCE HARDWARE. DEBIDO A DAÑO EN LA TARJETA PRINCIPAL, LA CUAL NO ES REPARABLE. EQUIPO NO FUNCIONA
TECLADO	APPLE	A1296	S/S	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	531/C/2012/24650-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO INICIALIZA SOFTWARE, NI RECONOCE HARDWARE. DEBIDO A DAÑO EN LA TARJETA PRINCIPAL, LA CUAL NO ES REPARABLE. EQUIPO NO FUNCIONA
MOUSE	APPLE	A1314	DG721652P2CD	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	531/C/2012/24650-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO INICIALIZA SOFTWARE, NI RECONOCE HARDWARE. DEBIDO A DAÑO EN LA TARJETA PRINCIPAL, LA CUAL NO ES REPARABLE. EQUIPO NO FUNCIONA
REFRIGERADOR	SUPERMATIC	SRM05U	VRJ3956308	1	EQUIPO	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/6200-	\$ 1,822.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO TIENE ROTO EMPAQUE DE PUERTA, PRESENTA FUGA EN SERPENTIN DEL REFRIGERANTE MOTIVO POR EL CUAL NO ENFRIA, NO EXISTEN REFACCIONES PARA ESTE EQUIPO.
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	SAHARA S	1150002	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24444-	\$ 132,592.64	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO CUENTA CON LAS BATERIAS, DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, DAÑO EN CONTROL REMOTO. TODO ESTOS COMPONENTES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO.
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	SAHARA S	1130001	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24445-	\$ 132,592.64	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO CUENTA CON BATERIAS, PRESENTA DAÑO EN CONTROL REMOTO. TODOS ESTOS COMPONENTES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO.
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	EUREKA	7110003	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24446-	\$ 126,950.40	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO CUENTA CON BATERIAS DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, DAÑO EN CONTROL REMOTO. TODOS ESTOS COMPONENTES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	EUREKA	7050007	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24447-	\$ 126,950.40	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO CUENTA CON LAS BATERIAS, DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, DAÑO EN CONTROL REMOTO. TODO ESTOS COMPONENTES YA NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO.

025

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	FANTASY	P17RTSTAT1C002	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24448-	\$ 121,308.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	SE ENCUENTRA DAÑO EN BATERIAS, DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, NO SON REPARABLES DEBIDO A QUE NO EXISTEN REFACCIONES EN EL MERCADO.
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	SHORTES	FANTASY	P17RTSTAT1C001	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2012/24449-	\$ 121,308.16	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	SE ENCUENTRA DAÑO EN BATERIAS, DAÑO EN TARJETA PRINCIPAL, NO SON REPARABLES DEBIDO A QUE NO EXISTEN REFACCIONES EN EL MERCADO.
TECLADO	DELL	KB216T	23V2-71616-66R-1F0	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/L/2016/26702-31	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	SE REvisa EL FUNCIONAMIENTO DEL VISUALIZADOR SIN ENCONTRAR RESPUESTA EN EL TECLADO
ERGOMETRO MIEMBRO SUPERIORES	CYBEX	UBE	A8719	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11789-	\$ 32,013.72	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO FUNCIONA, UNA DE LAS MANIJAS ESTA ROTA, REQUIERE REEMPLAZO DE MANIJA. NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE
ERGOMETRO MIEMBRO INFERIORES	CYBEX	KINETRON II	K3030583	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/AC/2006/16993-	\$ 71,500.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO FUNCIONA, TIENE LOS PEDALES ROTOS. NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE
ERGOMETRO MIEMBRO INFERIORES	CYBEX	KINETRON	A8723	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2001/12764-	\$ 144,900.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO FUNCIONA, TIENE LOS PEDALES ROTOS. NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE
ERGOMETRO MIEMBRO INFERIORES	CYBEX	KINETRON	K7010145	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11704-	\$ 131,821.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO FUNCIONA, TIENE LOS PEDALES ROTOS. NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE
ENTRENADOR DE MARCHA	MOBILITY	LITE GAIT	99-1548	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11830-	\$ 134,457.62	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL ENTRENADOR DE MARCHA TIENE FALLAS EN EL PISTON Y EN LA TARJETA DE CONTROL. LA BANDA SIN FIN TIENE LA BANDA ROTA. NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
LECTOR DE CELULAS	CKMAN COULT	VI CEL AUTO	AH07031	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2004/15592-	\$ 388,935.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO REQUIERE DE REFACCIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO
DIATERMIA DE MICROONDAS	COSMOGAMMA	MW300C	5T2698	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/O/2000/12456-	\$ 34,551.34	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO EMITE, FALLA PANEL DE LED DE NIVEL DE POTENCIA, REQUIERE ELECTRODOS Y CABLES, TODAS ESTAS PARTES YA NO SE PUEDEN CONSEGUIR.
DIATERMIA ONDA CORTA	COSMOGAMMA	SW500	SW979	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2014/25829-	\$ 195,074.88	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO EMITE, FALLA PANEL DE LED DE NIVEL DE POTENCIA, REQUIERE ELECTRODOS Y CABLES, TODAS ESTAS PARTES YA NO SE PUEDEN CONSEGUIR.
DIATERMIA ONDA CORTA	COSMOGAMMA	SW500	SW982	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2014/25830-	\$ 195,074.88	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO EMITE, FALLA PANEL DE LED DE NIVEL DE POTENCIA, REQUIERE ELECTRODOS Y CABLES, TODAS ESTAS PARTES YA NO SE PUEDEN CONSEGUIR.
EQUIPO DE EXTENSION DE PIERNA	AIR MACHINE	EG EXTENSION	M09010308	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2011/24133-	\$ 453,583.20	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO NO CUENTA CON VARIOS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, NO HAY REFACCIONES DISPONIBLES PORQUE ESTA DESCONTINUADO POR EL FABRICANTE
MONITOR	VIEWSONIC	VA2223WM	1M1801109	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/L/2011/23454-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO ES REPARABLE Y ESTA OBSOLETO
EQUIPO DE ISQUEMIA ELECTRICO	ONTEC MEDICA	TR-5000	1201	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/O/2000/12523-	\$ 40,787.10	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO PRESENTA DIVERSOS DAÑOS, LA MEMBRANA DEL EQUIPO YA TIENE MUCHO DESGASTE Y NO FUNCIONA, FALLA EN SENSORES DE PRESION, NO CUENTA CON ACCESORIOS FUNCIONALES. LA UTILIZACION DE ESTE EQUIPO CON PACIENTES YA NO ES SEGURA NI CONFIABLE POR LO CUAL SE RECOMIENDA LA BAJA. DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, YA ES OBSOLETO Y LAS REFACCIONES NECESARIAS ESTAN DESCONTINUADAS DE PARTE DEL FABRICANTE

027

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MÓDELO	SERIE										
EQUIPO DE ISQUEMIA ELECTRICO	ONTEC MEDICA	TR-5000	1204	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12526-	\$ 40,787.10	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO PRESENTA DIVERSOS DAÑOS, LA MEMBRANA DEL EQUIPO YA TIENE MUCHO DESGASTE Y NO FUNCIONA, FALLA EN SENSORES DE PRESION, NO CUENTA CON ACCESORIOS FUNCIONALES. LA UTILIZACION DE ESTE EQUIPO CON PACIENTES YA NO ES SEGURA NI CONFIABLE POR LO CUAL SE RECOMIENDA LA BAJA. DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, YA ES OBSOLETO Y LAS REFACCIONES NECESARIAS ESTAN DESCONTINUADAS DE PARTE DEL FABRICANTE
EQUIPO DE ISQUEMIA ELECTRICO	ONTEC MEDICA	TR-5000	1203	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12525-	\$ 40,787.10	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO PRESENTA DIVERSOS DAÑOS, LA MEMBRANA DEL EQUIPO YA TIENE MUCHO DESGASTE Y NO FUNCIONA, FALLA EN SENSORES DE PRESION, NO CUENTA CON ACCESORIOS FUNCIONALES. LA UTILIZACION DE ESTE EQUIPO CON PACIENTES YA NO ES SEGURA NI CONFIABLE POR LO CUAL SE RECOMIENDA LA BAJA. DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, YA ES OBSOLETO Y LAS REFACCIONES NECESARIAS ESTAN DESCONTINUADAS DE PARTE DEL FABRICANTE
HOLTER SET	BTL	BTL08H300	08AE-0026290	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2011/24118-	\$ 102,834.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON TODOS SUS CABLES DAÑADOS NO EXISTEN REFACCIONES POR SER UN EQUIPO DESCONTINUADO.
HOLTER SET	BTL	BTL08H300	08AE-0028590	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2011/24119-	\$ 102,834.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO SE ENCUENTRA CON TODOS SUS CABLES DAÑADOS NO EXISTEN REFACCIONES POR SER UN EQUIPO DESCONTINUADO.
CAMILLA	HILL ROM	P8005	G209AN9740	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/L/2005/16076-	\$ 47,150.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	LA CAMILLA DE TRASLADO TIENE OXIDO EN TODA LA PLANCHA METALICA Y TODA LA TUBERIA METALICA DE LOS BARANDALES, ESTAN EN RIESGO DE ROMPERSE, NO SE CUENTA CON LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU REPARACION.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
MICROPIPETA	ERMO SCIENTI	MINIPETTE NOV	HH48454	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/L/2011/23910-	\$ 19,346.40	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO SE ENCUENTRA ROTO Y NO SE PUEDE REPARAR DEBIDO A QUE LAS PIEZAS ROTAS NO SE CUENTAN COMO REFACCIONES
BANDA SIN FIN	QUINTON	MEDTRACK ST-6	00383-001-20267	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/AC/2006/16992-1	\$ 53,350.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	BANDA DESGASTADA EN SU TOTALIDAD, ENGRANAJES DE LOS RODILLOS DESGASTADOS, MOTOR PRESENTA PROBLEMAS EN SU CARCASA, SUENA MUCHO. TODAS ESTAS REFACCIONES NO SE PUEDEN CONSEGUIR DEBIDO A QUE YA NO EXISTEN EN EL MERCADO POR SER UN EQUIPO DESCONTINUADO.
AGITADOR DE PLACAS	CLAY ADAMS	1213	I-121013	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/AC/2006/16866-	\$ 2,950.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE NECESITA MÁS DEL 60% DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN, TIENE MÁS DE 22 AÑOS DE USO POR LO QUE NO ES FUNCIONAL Y ESTA OBSOLETO
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2005289	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-1	\$ 237,038.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGÍA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATÓDICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DÍA EN LAS CIRUGÍAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNÓSTICO

029

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2003505	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-2	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2006692	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-3	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO

030

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2006696	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-4	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2003354	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-5	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO

031

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2003355	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-6	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2003347	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-7	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO

032

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
MONITOR DE USO MEDICO	SONY	PVM20M2MD	2003351	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/5383-8	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE MONITOR TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS, POR LO QUE ES CONSIDERADO DE TECNOLOGIA OBSOLETA (TUBO DE RAYOS CATODICOS). YA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE CALIDAD DE IMAGEN PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO O AYUDAR A DAR UN TRATAMIENTO QUIRURGICO COMPARADO CON LA CALIDAD DE IMAGEN DE LAS PANTALLAS QUE SE UTILIZAN HOY EN DIA EN LAS CIRUGIAS DE ARTROSCOPIA. LA CALIDAD DE IMAGEN QUE PRESENTA YA NO TIENE VALOR DIAGNOSTICO
TELEMETRIA	QUINTON	Q-TEL	00451-004-1630	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12611-	\$ 392,204.40	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	SE REVISO LA TELEMETRIA ENCONTRANDOSE QUE EN LOS TRANSMISORES NO SE LOGRA VISUALIZAR LAS SEÑALES. SE ENCUENTRA DAÑADO EL SOPORTE DE LA BATERIA. PRESENTA FALLAS EN EL SOFTWARE Y DEBIDO A LA ANTIGÜEDAD DEL MISMO NO SE PUEDE ACTUALIZAR.
BANDA SIN FIN	PRECOR	C964	3FA06M0008	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/973-	\$ 87,619.44	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	BANDA CON DESGASTE TOTAL, TARJETAS DAÑADAS, ENGRANAJE DE LOS RODILLOS DESGASTADOS, NO SE PUEDE REPARAR DEBIDO A QUE LAS PARTES YA NO EXISTEN, POR SER UN EQUIPO DESCONTINUADO.
BANDA SIN FIN	PRECOR	C964	3FA05M0029	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/975-	\$ 87,619.44	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	BANDA CON DESGASTE TOTAL, TARJETAS DAÑADAS, ENGRANAJE DE LOS RODILLOS DESGASTADOS, NO SE PUEDE REPARAR DEBIDO A QUE LAS PARTES YA NO EXISTEN, POR SER UN EQUIPO DESCONTINUADO.
BASCULA ELECTRONICA	BAME	427	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/952-	\$ 3,565.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA CON FALLAS INTERMITENTES ES MUY SENSIBLE AL MOVIMIENTO Y LA TARJETA MADRE NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PORQUE ES UN EQUIPO DESCONTINUADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
REMADORA ELECTRONICA	SCHWINN	WINDRIGGER	2899J00039	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/966-	\$ 19,219.74	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL ASIENTO ESTA INESTABLE DEBIDO A QUE LAS PIEZAS DE RODAMIENTOS ESTAN ROTAS, EL SOPORTE DEL PIE ESTA ROTO. TODAS ESTAS PIEZAS NO SE PUEDEN CONSEGUIR DEBIDO A QUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO
REMADORA ELECTRONICA	SCHWINN	WINDRIGGER	2899J00083	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/1999/967-	\$ 19,219.74	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	EL ASIENTO ESTA INESTABLE DEBIDO A QUE LAS PIEZAS DE RODAMIENTOS ESTAN ROTAS, EL SOPORTE DEL PIE ESTA ROTO. TODAS ESTAS PIEZAS NO SE PUEDEN CONSEGUIR DEBIDO A QUE EL EQUIPO ESTA DESCONTINUADO
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	A347AF0092	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 50% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY PI400-	B055AG1730	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/1941-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 50% YA QUE PRESENTA DAÑO EN EL CONTROL DE BARANDAL, PIECERA Y CABECERA ROTA, EL COPLÉ MECANICO DEL MOTOR PARA MOVIMIENTO DE PIECERA Y CABECERA ESTA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO

034

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

MOBILIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	A347AF0083	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B028AF0493	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/1966-	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 40% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA Y CABECERA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B025AF0425	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.

035

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	A347AF0088	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 40% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B013AG0956	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11945-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B053AG1667	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 68,878.76	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.

036

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B021AF0416	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12036-	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	GIVAS	EBT 508	001192923	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2018/27597-1	\$ 80,040.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 40% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, DEBIDO A QUE LA TARJETA PRINCIPAL Y BOTONES DE PANEL DE CONTROL ESTAN DAÑADOS.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B013AG0955	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11932-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B012AG0925	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11931-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B031AF0505	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12031-	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B046AG1559	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11907-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B052AG1631	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11938-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400	B053AG1669	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11936-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B027AF0472	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400	B053AG1671	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11935-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	GIVAS	EBT 508	001192926	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/D/2018/27579-1	\$ 80,040.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 40% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, DEBIDO A QUE LA TARJETA PRINCIPAL Y BOTONES DE PANEL DE CONTROL ESTAN DAÑADOS.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B056AG1770	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11910-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 55% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, NO SUBE NI BAJA CAMA ACOPLÉ DE MOTOR DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B012AG0922	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11948-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 30% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	B013AF0333	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11960-	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 25% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA, PIECERA Y CABECERA DAÑADO, RUEDA ROTA. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.

040

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023

ASUNTO: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
CAMA ELECTRICA	HILL ROM	NTURY P1400-	B012AG0924	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/11926-	\$ 68,878.75	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 65% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, NO SUBE NI BAJA CAMA ACOPLE DE MOTOR DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	A326AF0005	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	531/0/2000/12027-	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 50% YA QUE PRESENTA DAÑO EN PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA Y PIECERA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
CAMA MECANICA	HILL ROM	CENTURY P426	A347AF0079	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	03-2015-MED/2000/2	\$ 108,800.47	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	ESTE EQUIPO ESTA FUNCIONANDO EN UN 55% YA QUE PRESENTA DAÑO EN MOVIMIENTO DEL TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG, PIECERA Y CABECERA ROTA, MOVIMIENTO DE SUBIR Y BAJAR CAMA DAÑADO. ESTE EQUIPO TIENE UNA ANTIGÜEDAD DE 23 AÑOS Y LAS REFACCIONES PARA SU REPARACION YA NO SE CONSIGUEN EN EL MERCADO.
				70				\$ 6,044,178.35					

ELABORÓ


L.A. EDGAR URIBE MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

VO. BO.


C.P. JOSÉ MARÍA PÉREZ BERNAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUTORIZÓ


LIC. HUMBERTO MOHENO DIEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/08/2023

ASUNTO:

EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2006/18459-	\$ 290.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MESA AUXILIAR PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/5618-	\$ 2,716.45	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PIZARRON DE CORCHO	UNIVERSAL	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/7422-	\$ 576.15	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	IBM	LEX-MARK	11-BFHT-0	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2006/17861-	\$ 2,321.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON GIRATORIO PARA OFICINAS Y CONSULTORIOS	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2010/21590-	\$ 3,636.60	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SG-3	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/5765-	\$ 3,875.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/4209-	\$ 148.35	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA P/MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/AC/2006/18171-	\$ 454.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA P/MESA DE JUNTAS ESTRUCTURA DE MADERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/AC/2006/18167-	\$ 454.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA	ERGOTRON	60-603-003	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/IC3/2013/25497-	\$ 2,436.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CARRO TANICO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/AC/2006/18030-	\$ 155.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CUNA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/5373-	\$ 970.97	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PIZARRON MAGNETICO DE PARED	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/5829-	\$ 750.95	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PORTAVENOCLISIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23757-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PORTAVENOCLISIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23756-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PORTAVENOCLISIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23749-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PORTAVENOCLISIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23754-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PORTAVENOCLISIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23766-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/08/2023

ASUNTO:

EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
PORTAVENOCULIS RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23750-	\$ 1,886.69	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CARRO PORTA EXPEDIENTES	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2011/23668-	\$ 3,410.28	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CUBETA CON PORTA CUBETA RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23509-	\$ 1,002.24	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
CUBETA CON PORTA CUBETA RODABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2011/23525-	\$ 1,002.24	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
ROTAFOLIO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/5842-	\$ 1,593.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
PIZARRON	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/7393-	\$ 576.15	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA ESTRUCTURA MADERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/AC/2006/18169-	\$ 454.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA DE RUEDAS	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/1435-	\$ 2,323.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2016/26702-86	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2016/26702-87	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2016/26702-88	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2016/26702-89	\$ -	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON GIRATORIO SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/9733-	\$ 581.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOPORTE PARA COMPUTADORA	ERGOTRON	45-271-026	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/IC3/2013/25518-	\$ 13,456.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/14377-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/9513-	\$ 581.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/9747-	\$ 581.90	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA DE RUEDAS	OTTOBOCK	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/2009/20398-	\$ 1,723.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA DE RUEDAS	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/L/2007/19694-	\$ 1,782.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLA DE RUEDAS	OTTOBOCK	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	512/0/1999/1458-	\$ 2,323.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/14716-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15501-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON FIJO UN LUGAR	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10351-	\$ 388.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON FIJO UN LUGAR	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10356-	\$ 388.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON FIJO UN LUGAR	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10357-	\$ 388.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON FIJO UN LUGAR	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10355-	\$ 388.70	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA CON ASIENTO INTEGRAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/3718-	\$ 148.35	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/14827-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10657-	\$ 638.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27337-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27336-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27332-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27319-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27334-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27322-	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15069-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15068-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15061-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/08/2023

ASUNTO:

EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15062-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15063-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15060-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON PARA SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15065-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA TIPO TRINEO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/2947-	\$ 1,618.21	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2006/18779-	\$ 3,105.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON GIRATORIO	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10580-	\$ 638.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	CONFORTYPE	518627	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/5761-	\$ 3,875.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SOFA CAMA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27396-	\$ 14,848.00	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15178-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15179-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15180-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15181-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15182-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15183-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15184-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15185-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15186-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15187-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15188-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15189-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15190-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15191-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15192-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15193-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15194-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15195-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15196-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15197-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15198-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15199-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15200-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15201-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15202-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15203-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15204-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15205-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15206-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15207-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15208-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15209-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15210-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15211-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15212-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15213-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15214-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15215-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15216-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15217-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15218-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15219-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15220-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15221-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15222-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15223-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15224-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15225-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15226-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15227-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15228-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15229-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15230-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15231-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15232-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15233-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15234-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15235-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15236-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15237-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15238-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15239-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15240-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15241-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15242-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15243-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15244-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15245-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15246-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15247-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15248-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15249-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15250-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15251-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15252-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15253-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15254-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15255-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15256-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15257-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15258-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15259-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15260-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15261-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15262-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15263-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15264	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15265	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15266	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15267	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15268	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15269	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15270	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15271	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15272	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15273	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15274	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15275	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15276	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15277	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15278	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15279	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15280	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15281	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15282	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN:

31/08/2023

ASUNTO:

EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023


DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										DICTAMEN
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15283-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15284-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15285-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15286-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15287-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15288-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15289-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15290-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15291-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15292-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15293-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15294-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15295-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15296-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15297-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15298-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15299-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15300-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15301-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD


FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2023
ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15302-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15303-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15304-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15305-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15306-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15307-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15308-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15309-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15310-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15311-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15312-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15313-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15314-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15315-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15316-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15317-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15318-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15319-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15320-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/09/2023
 ASUNTO: EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO: 2023

DESCRIPCIÓN DEL BIEN				CANTIDAD	UNIDAD DE	CALENDARIZACIÓN	INVENTARIO	VALOR DE ADQUISICIÓN	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE NO UTILIDAD DICTAMEN
MOBILIARIO	MARCA	MODELO	SERIE										
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15321-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15322-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15323-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15324-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15325-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15326-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON P/SALA DE ESPERA	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/2004/15327-	\$ 1,286.85	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON REPOSET	HERLIS	ESPECIAL	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27350	\$ 7,351.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON REPOSET	HERLIS	ESPECIAL	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27355	\$ 7,351.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON REPOSET	HERLIS	ESPECIAL	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27349	\$ 7,351.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON REPOSET	HERLIS	ESPECIAL	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27353	\$ 7,351.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLA FIJA APILABLE	S/M	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/L/2018/27331	\$ 565.50	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO	SYSTEM-FORM	S/M	S/S	1	PIEZA	3ER TRIMESTRE 2023	511/0/1999/10596	\$ 638.25	BAJA POR INUTILIDAD	VALOR FACTURA	100%	100%	NO PUEDE SER REPARADO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN SU TOTALIDAD
				221				\$ 329,110.71					

ELABORÓ

 L.A. EDGAR URIBE MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

VO. BO.

 C.P. JOSÉ MARÍA PÉREZ BERNAL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUTORIZO

 LIC. HUMBERTO MOHENO DIEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

053